




Oslo

Helseetaten

Helsemessige og hygieniske forhold ved basseng- og badeanlegg i Oslo



Samlerapport etter tilsynskampanje
2023

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve, Oslo kommune/ Bymiljøetaten
Design/layout: Oslo kommunes visuelle identitet
Arbeidsgruppe for tilsynskampanjen: Olav Noraker, Marthe Bratsvedal, Kirsti Iren Pedersen, Madeleine Nordlund og Ståle Grøthe

Ansvarlig: Gina Vreim Sundsbø

Innhold

1	Sammendrag.....	4
1.1	Funn.....	4
1.2	Hovedkonklusjon.....	5
2	Om tilsynskampanjen.....	6
2.1	Formålet med tilsynskampanjer	6
2.2	Regelverk	6
2.3	Gjennomføring	7
2.3.1	Forberedelser	7
2.3.2	Tilsynsrapport	7
3	Funn og vurderinger	9
3.1	Generell vurdering	9
3.2	Avvik.....	10
3.2.1	Avvikshåndtering	11
3.2.2	Utforming av badeanlegget.....	12
3.2.3	Sanitæranlegg	12
3.2.4	Opplæring av personell	13
3.2.5	Instrukser til brukerne	14
3.2.6	Vannkvalitet.....	14
4	Konklusjon	16
	Vedlegg 1. Organisering av badene i Oslo kommune	17
	Vedlegg 2. Virksomheter som har hatt tilsyn.....	18

1 Sammendrag

Helseetaten har sammen med bydelen i Oslo gjennomført en tilsynskampanje på basseng- og badeanlegg etter forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu.m.v. Tilsynsperioden var fra april – september 2023.

Formålet med tilsynet er å sikre at brukerne av anleggene opplever tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å forhindre ulykker. Tilsynsmyndighetens ansvar er å vurdere om virksomhetene systematisk følger opp bestemmelsene i forskriften, herunder om virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig og at aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt. Tilsynsmyndigheten utfører ikke selv prøvetaking av vannkvalitet, men vurderer om virksomheten gjennomfører dette i samsvar med gjeldende lov- og forskriftskrav.

Denne samlerapporten oppsummerer til sammen 26 tilsyn med badeanlegg og bassengbad i Oslo. Utvalget er basert på bydelens egen tilsynsplaner og lokale risikovurderinger. Det er ført tilsyn med litt over halvparten (52 %) av alle anleggene i kommunen, herunder tilsyn med 14 av 22 (64%) kommunale og 12 av 28 (43 %) private badeanlegg.


1.1 Funn

Det ble avdekket avvik ved 22 av 26 badeanlegg, og det er gitt totalt 49 avvik. Mengden avvik oppfattes som betydelig, og dette kan skape bekymring knyttet til badeanleggenes helsemessige og hygieniske forhold. Det er imidlertid vår oppfatning at virksomhetene i hovedsak ivaretar generelt god vannkvalitet. Hovedvekt av avvikene handler om virksomheten ikke har utarbeidet skriftlige rutiner, at rutiner ikke gjennomføres som beskrevet eller at dokumentasjon av rutiner er for dårlig. Dette må ses i lys av mangelfullt internkontrollsystem for systematiske oppfølging av forskriftens bestemmelser. Mangelfull internkontroll innebærer at virksomheten ikke kan dokumentere at den etterlever regelverket og mangler systemer som skal fange opp avvik fra forskriftens bestemmelser.

Avvikene fordeler seg primært på fire hovedtemaer;

- sanitæranlegg (13 avvik),
- utforming av anlegget (13 avvik),
- internkontroll og avvikshåndtering (9 avvik)
- vannkvalitet (9 avvik).

I figur 1 vises fordeling av avvikene på hver avvikskategori.



Figur 1 Fordeling av avvik innenfor de reviderte områdene

Av positive funn er det særlig verdt å merke seg at personlig hygiene hos badende oppleves som tilfredsstillende ved samtlige anlegg. Det er også i stor grad tilfredsstillende instruksjoner til brukere og opplæring av personell, selv om personellet ikke er lønnet som organisasjoner, lag og foreninger som er leietakere.

1.2 Hovedkonklusjon

Tilsynskampanjen avdekker at det er et generelt forbedringspotensial for å tilfredsstille en systematisk oppfølging av forskriftens bestemmelser. Vi ser at flere virksomheter mangler tilfredsstillende internkontroll og dokumentasjon av rutiner. Dette kan igjen gi økt risiko for brudd på forskriftens bestemmelser.

2 Om tilsynskampanjen

Kommunene skal føre tilsyn med at forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. overholdes. Helseetaten har en koordinerende og samordnende funksjon for miljørettet helsevern i bydelen som bidrar til felles tilsyn og enhetlig praksis. Bydelene er tilsyns- og godkjenningmyndighet innen miljørettet helsevern

Tilsynskampanjen rettet seg mot hygieniske forhold, herunder vannkvalitet og sikkerhet ved badeanlegg og omkringliggende arealer. Tilsynstema er valgt ut i samråd mellom bydelene og Helseetaten i Fagnettverk for miljørettet helsevern i Oslo. Tilsynet omfattet internkontrollsystemets innhold med vekt på organisasjon og ansvar og avviksbehandling knyttet til forskriftens §§ 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18.

Fagnettverk for miljørettet helsevern har utarbeidet felles risikovurdering for tilsynsobjekter. Risikovurderingen skal være et grunnlag for bydelenes tilsynsplaner og planlegging av tilsynskampanjer i Oslo. Det ble gjennomført en tilsvarende tilsynskampanje med forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstue mv. i 2015.

Risikoen for å bli syk av å bade basseng i Norge er liten, men dårlig drevne renseanlegg ved bassengbad og boblebad kan gi opphav til sykdomsutbrudd, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar (fhi.no).

2.1 Formålet med tilsynskampanjer

Ved tilsynskampanjer gjennomføres flere koordinerte tilsyn om samme tema innenfor en begrenset tidsperiode. Gjennom tilsynskampanjer oppnås samlet sett en mer helhetlig vurdering av etterlevelse av regelverket på områdene som revideres og målet er at også virksomheter som ikke får tilsynsbesøk kan få nytteverdi av kampanjen. Målet er å bidra til bevisstgjøring og forbedring med å etterleve regelverket.

2.2 Regelverk

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu har som formål å sikre brukerne av anlegg tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Forskriftens bestemmelser retter seg mot ethvert anlegg som er åpent for allmenheten, herunder anlegg som er beregnet på avgrensede grupper, eks. helseinstitusjoner, hoteller eller idrettsanlegg m.v.

Virksomheten skal i henhold til forskriftens § 4, etablere et internkontrollsystem for å sikre etterlevelse av forskriftens bestemmelser kap. II, III og IV. Plikten til å etablere internkontrollsystem påhviler eier av badeanlegget.

Av annet relevant regelverk kan nevnes;

- Lov om folkehelsearbeid

- Forskrift om miljørettet helsevern (kap. 3a)
- Merknader til forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstue m.v (Rundskriv I-0862 fra Sosial og helsedepartementet)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

2.3 Gjennomføring

Helseetaten har koordinert og samordnet gjennomføring av tilsynskampanjen i Oslo kommune. En arbeidsgruppe med deltagere fra Bydelene Bjerke, St. Hanshaugen og Gamle Oslo har bidratt i møter og diskusjoner.

Tilsynet ble gjennomført etter systemrevisjonsmetoden.

Metoden innebærer en systematisk undersøkelse og vurdering av om virksomheten har etablert systematisk styring (internkontroll) som er i samsvar med krav fastsatt i eller i samsvar med lov eller forskrift.

Funn fra tilsynet er et resultat av granskning og analyse av dokumentasjon og verifikasjoner fra dialogmøter med virksomhetens ledelse og sentrale ansatte.

2.3.1 Forberedelser

Det er gjennomført workshop om tilsynskampanjen i Fagnettverk for miljørettet helsevern før kampanjen ble iverksatt. Formålet med workshopen var faglig oppdatering og enhetlig vurdering på tvers av bydeler.

Helseetaten har informert sentrale parter (BYM og OBF) om kampanjen og innhentet dokumentasjon for alle kommunale bad fra Bymiljøetaten og Oslobygg KF. Dokumentene ble delt med Miljørettet helsevern i bydelene som var ansvarlige for gjennomføring av tilsynet.

Bydelene har valgt ut aktuelle virksomheter for tilsyn basert på egne tilsynsplaner og lokale risikovurderinger. Bydelene har varslet den enkelte virksomhet om tilsyn og gjennomførte gruppeintervju med utvalgte personer/ funksjoner samt en befarings ved anlegget.

2.3.2 Tilsynsrapport

Etter hvert tilsyn har bydelene utarbeidet en tilsynsrapport som er sendt virksomhetens eier og andre ansvarlige, eks. OBF og BYM. Det er bedt om tilbakemelding fra virksomheten med plan for korrigerende tiltak for påpekte avvik og med rimelige tidsfrister for oppfølging. Det forventes at virksomhetene iverksetter overordnede og administrative tiltak som bidrar til å rette opp og forhindre konstaterte avvik i hele sin virksomhet, og at det innarbeides og utøves internkontroll for å ivareta dette. Bydelene følger opp påpekte avvik i tråd med folkehelselovens virkemidler.

Tilsynsrapportene omhandler avvik og merknader som er avdekket:

8 • Helsemessige og hygieniske forhold ved basseng og badeanlegg, Helseetaten 2024

- *Avvik* defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
- *Merknad* er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Tilsynsrapporten for den enkelte virksomhet kan bestilles via Oslo kommunes [elnnsyn](#). For oversikt over virksomheter som har hatt tilsyn se vedlegg 2.

Denne samlerapporten, «*Helsemessige og hygieniske forhold ved basseng og badeanlegg*» baserer seg på innrapporterte funn (avvik) fra bydelene.

3 Funn og vurderinger

Dette kapittelet oppsummer funn i form av avvik som er gitt til den enkelte virksomhet.

3.1 Generell vurdering

Det er gjennomført tilsyn med litt over halvparten (52%) av anleggene i Oslo. Det er avdekket avvik ved 85% av tilsynsobjektene, det vil si 22 av de 26 anleggene som ble inspisert. Mengden avvik oppfattes som betydelig, og dette kan skape bekymring knyttet til badeanleggenes helsemessige og hygieniske forhold. Helseetaten ønsker imidlertid å understreke at det er vår oppfatning at virksomhetene ivaretar generelt god vannkvalitet. Imidlertid avdekkes det et forbedringspotensial knyttet til virksomhetenes systematiske oppfølging av forskriftens bestemmelser. Internkontrollsystemet er blant annet et ledelsesverktøy for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i forskriften. Avvik som går på system og rutiner kan gi en forhøyet risiko for avvikende vannkvalitet, og andre brudd på forskriftens bestemmelser.

Totalt sett har det vært tilsyn ved 14 kommunale og 12 private virksomheter. Som vist i tabell 1 er det en høyere andel kommunale bad som har fått avvik. Dette sammenfaller ikke med funn fra tilsynskampanjen i 2015, da det ble avdekket flere avvik i private anlegg enn kommunale. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å si om det er en sammenheng mellom disse funnene, dette kan skyldes helt tilfeldige forhold. Det er, basert på innrapporterte data, ikke avdekket én type avvik som går igjen hos de ulike aktørene, og det kan tyde på at det ikke er nødvendig å skille på kommunale og private badeanlegg. Det er likevel sett på funnene i lys av hverandre som en oppfølging av tilsynskampanjen i 2015. Med dagens kunnskapsgrunnlag anser ikke Helseetaten det som hensiktsmessig å skille mellom private og offentlige aktører i fremtidige tilsynskampanjer.

Basseng- og badeanlegg i tilsynskampanjen	Antall	Avvik	Ikke avvik	Andel som har fått avvik (%)
Totalt	26	22	4	85 %
Kommunale	14	13	1	93 %
Private	12	9	3	75 %

Tabell 1. Antall avvik totalt, fordelt på kommunale og private virksomheter. Avvik oppgitt i faktiske tall og andel (%)

Vi vurderer at funnene fra tilsynskampanjen har en overføringsverdi til badene som ikke har vært direkte underlagt tilsyn. Det innebærer at de identifiserte avvikene kan være relevante for andre lignende virksomheter. Det er likevel nødvendig å tolke resultatene med forsiktighet, da variasjoner i tilsynsfunn kan skyldes ulike faktorer, inkludert lokale forhold, driftsstrukturer, eller andre variabler som ikke er fanget opp av tilsynet.

Vi mener likevel at hovedfunn som peker på forbedringspotensial for å tilfredsstillende en systematisk oppfølging av forskriftens bestemmelser kan være relevante for andre tilsvarende virksomheter.


3.2 Avvik

Det er avdekket avvik i 22 av 26 virksomheter innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvikene fordeler seg relativt jevnt over 4 hovedtemaer med en overvekt av avvik fra §. 7 badeanleggets utforming og §. 8 sanitæranlegg.

Det ble avdekket totalt 49 avvik under tilsynskampanjen. Avvikene fordeler seg på primært fire hovedtemaer, herunder:

- Avvikshåndtering (9 avvik)
- Utforming av badeanlegget (13 avvik)
- Sanitæranlegg (13 avvik)
- Vannkvalitet (9 avvik)

Det er i tillegg gitt fem avvik knyttet til opplæring av personell (2 avvik) og instruksjoner til brukere (3 avvik).



Figur 2. Fordeling av avvik innenfor de reviderte områdene

3.2.1 Avvikshåndtering

Avvik fra Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v § 4. Ansvar. Internkontroll

Observasjoner

Det ble avdekket ni avvik knyttet til virksomhetenes avvikshåndtering.

Avvik fra forskriftens § 4. omhandler i hovedsak at virksomheten ikke kan dokumentere rutiner for oppfølging av avvikende vannkvalitet og sikkerhet. Det er også en stor andel som påpeker at det ikke er utført risikovurdering for anlegget, herunder ulykker og skader.

Det er gitt ett avvik for at hendelser med avvikende vannkvalitet blir ikke fulgt opp.

God praksis

Det skal etableres et internkontrollsystem for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i forskriftens bestemmelser kap. II, III og IV. Prinsippene for internkontroll tilsier at internkontrollsystemet skal ligge til grunn for styring av driften av badeanlegget.

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere mulige årsaker til at det skjedde, rette opp forholdet og redusere sannsynligheten for at det skjer igjen. [06]

Kunnskap om risiko gir virksomheten et bedre grunnlag for å treffe viktige beslutninger med tanke på å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene. [06]

Risikovurdering er en del av styringsverktøyet til virksomheten og en sentral del av internkontrollsystemet. Med systematisk risikobasert forebyggende arbeid, menes at en risikokartlegging skal ligge til grunn for hvilke tiltak som skal gjennomføres, og at arbeidet skal inngå i et system¹.

Skriftlig dokumentasjon av internkontrollsystemet gir virksomheten anledning til å gjennomgå selve systemet og vurdere om innholdet er oppdatert, har fungert i praksis eller bør endres jf. Internkontrollforskriften § 5. annet ledd nr. 8.

¹ Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging (DSB, 2016)

3.2.2 Utforming av badeanlegget

Avvik fra Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v § 7. Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer.

Observasjoner

Det ble avdekket avvik ved 13 virksomheter knyttet til badeanleggets utforming.

Avvik ble påpekt der bassenget ikke var forsvarlig merket av fall i bassengdybden og det ble ved flere anlegg påpekt mangelfull risikovurdering/risikooversikt av forhold som har betydning for helse miljø og sikkerhet, herunder personsikkerhet. Enkelte anlegg har ikke tilfredsstillende belysning og/eller nødbelysning, overløpsrenner og ikke fungerende temperaturfølere/termostat i badstuen og lufteventil. Til grunn for avvik ved badeanleggets utforming er også manglende sikkerhetsutstyr ved fem anlegg. Det er ikke avdekket alvorlige brudd på personsikkerhet som innebærer fare for liv og helse, men vi finner det urovekkende at det er manglende sikkerhetsutstyr ved fem anlegg.

God praksis

Badeanlegg skal være utformet slik at hensynet til helse, hygiene og sikkerhet, herunder forebygging av ulykker, til enhver tid ivaretas.

Når fall i bassengdybden skal merkes forsvarlig, bør man ta hensyn til brukernes alder med videre. Kravet kan overholdes ved fast tallmerking, merking av bunnen av bassengbadet, ved baneskillere og lignende. Som hensiktsmessig sikkerhetsutstyr kan nevnes alarmanlegg, redningsutstyr, førstehjelpsutstyr inkludert instruksjoner for slikt utstyr.

3.2.3 Sanitæranlegg

Avvik fra Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv. § 8 Sanitæranlegg ved badeanlegg

Observasjoner

Det ble gitt avvik ved 13 av virksomhetene det er ført tilsyn med knyttet til sanitæranlegg.

Hovedvekten av avvikene handler om mangelfulle rutiner for å forebygge vekst og spredning av Legionella. Der virksomheten har etablert rutiner er det i de fleste tilfeller risikovurderinger som ligger til grunn for utarbeidelse av legionellaforebyggende rutiner.

Andre forhold som ble avdekket er mangelfull etterlevelse av rutiner for renhold og desinfeksjon samt at anlegget ikke er tilfredsstillende dimensjonert for besøkskapasiteten.

God praksis

Den som eier og driver badeanlegg skal ha rutiner for å sikre at dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende jf. forskriftens § 8, fjerde ledd. Virksomheten må sørge for at vekst og spredning av Legionella forebygges.

Risikovurderinger skal danne grunnlag for prioritering av legionellaforebyggende tiltak. Virksomheten må dokumentere og kontrollere at prosedyrene og rutiner gjennomføres som et ledd av internkontrollen. Rutiner skal justeres i tråd med en løpende risikovurdering.

Aktuelle rutiner bør ha fokus på forebygging av vekst av legionella gjennom jevnlig sirkulasjon på hele anlegget. Videre bør virksomheten månedlig loggføre vanntemperatur, dusjhoder og slanger rengjøres og desinfiseres rutinemessig basert på risikovurdering samt gjennomføre legionellaprøver i en prøverekke i forbindelse med risikovurdering.

Avvik knyttet til sanitæranlegg må ses i lys av mangelfullt internkontrollsystem for systematiske oppfølging av forskriftens bestemmelser.

3.2.4 Opplæring av personell

Avvik fra Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v § 9 Opplæring og oppsikt med personsikkerhet

Observasjoner

Det ble gitt avvik ved to av virksomhetene det er ført tilsyn med knyttet til opplæring av personell.

Avvik ble påpekt der virksomheten ikke kunne dokumentere personalets opplæringsstatus og der personellet ikke var gjort kjent med gjeldende driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerhet i badeanlegget

God praksis

Krav om opplæring gjelder selv om personellet ikke er lønnet. Tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten må vurderes utfra brukergrupper, antall brukere, badeanleggets utforming m.v.

Avvik knyttet til dokumentasjon og kjennskap til rutiner bør ses i sammenheng med virksomhetens internkontrollsystem. Systematisk internkontroll innebærer at virksomheten må sørge for at ansatte/personell har nok kunnskap og ferdigheter i HMS arbeid, herunder informasjon om endringer.

3.2.5 Instrukser til brukerne

Avvik fra Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv. § 10. Instrukser til brukere

Observasjoner

Det ble avdekket tre avvik knyttet til forskriftens bestemmelser om instrukser til brukere.

Avvik fra forskriftens § 10 omhandler manglende oppslag og informasjon til brukere om hygieniske eller sikkerhetsmessige forholdsregler samt utdatert informasjon ved instruks ved ulykker. Det er også påpekt manglende informasjon om maks antall badende.

God praksis

Ved utforming av instrukser til brukere bør det tas hensyn til ulike brukere av anlegget, herunder sårbare grupper/personer, alder og språk. Instruksene bør utformes slik at også barn kan forstå dem. Illustrasjoner er ofte nyttig i tillegg til tekst. Instrukser bør omhandle krav til dusjing, personlig hygiene og oppførsel, maksimalt antall badende m.v.

3.2.6 Vannkvalitet

Avvik fra Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv. §15 Desinfeksjon, §16. Vannkvalitet og §17. Analyser og prøvetakningsfrekvens

Observasjoner

Det ble avdekket avvik ved ni av anleggene knyttet til vannkvalitet.

Avvik knyttet til vannkvalitet omhandler i hovedsak manglende skriftlige rutiner for gjennomføring og oppfølging av prøvetaking eller at gjeldende rutiner ikke bygger på en risikovurdering. Det er også en stor andel som påpeker at det ikke tas regelmessige prøver av

vannkvalitetsparameterne. Dette innebærer at virksomhetene ikke har god nok oversikt over vannkvaliteten i sine basseng.

Ved to tilfeller er det påpekt mangelfull skriftlig dokumentasjon ved oppfølging av avvikende verdier av desinfeksjon (klor) og vannkvalitet (pH).

God praksis

Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende jf. forskriftens § 16 første ledd.

Videre heter det i forskriftens § 17 at: (...) *det skal tas analyser av vannkvalitetsparametere med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengbadets kvalitet (...).* Vurdering av vannkvalitet inkluderer både overvåking av desinfeksjonseffekten og prøvetaking for laboratorieanalyse. Fremgangsmåte for prøvetaking av vannkvalitet må bygge på en lokal risikovurdering jf. krav om internkontroll.

Avvik knyttet til vannkvalitet må ses i sammenheng med manglende internkontrollsystem for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i bassengforskriften.

Skriftlige prosedyrer og nedtegnelser hindrer at det oppstår vilkårlig og tilfeldig oppfølging som i verste fall kan føre til mangelfull oppfølging av avvik og mulig forringet hygienisk vannkvalitet. Evne til å lære av feil øker dersom man har et godt internkontrollsystem og en felles kultur for å avdekke, melde og følge opp avvik.

4 Konklusjon

Tilsynskampanjen avdekker at det er et forbedringspotensial for å tilfredsstille en systematisk oppfølging av forskriftens bestemmelser. Selv om antall avvik er betydelig er det vår oppfatning at virksomhetene ivaretar generelt god vannkvalitet. Hovedvekt av avvikene handler om virksomheten ikke har utarbeidet skriftlige rutiner, at rutiner ikke gjennomføres som beskrevet eller at dokumentasjon av rutiner er for dårlig. Dette må ses i lys av mangelfullt internkontrollsystem for systematiske oppfølging av forskriftens bestemmelser. Vi ser at flere virksomheter mangler tilfredsstillende internkontroll og dokumentasjon av rutiner.

Oslo kommune gjennomførte en tilsvarende tilsynskampanje med svømmehaller i 2015². Ett av hovedfunnene fra den gang var manglende oversikt over vannkvalitet. Det ble påpekt mangler i dokumentasjon av prøvetakingsresultater samt at prøvetakingsplanen ikke var basert på en risikovurdering. Videre ble det identifisert mangler ved internkontrollsystemet, inkludert fravær av skriftlige rutiner og utilstrekkelig håndtering av avvik. Funnene fra tilsynskampanjen i 2015 sammenfaller i stor grad med tilsynskampanjen fra 2022. Ettersom formålet med tilsynskampanjer er å fremme etterlevelsen av regelverket, er det bekymringsfullt at mange av de samme utfordringene vedvarer over tid.

Denne samlerapporten har som mål å belyse vedvarende utfordringer og forhåpentligvis bidra til et løft i den systematiske oppfølgingen av bassengbad og badeanlegg.

Tilsynsmyndigheten oppfordrer virksomhetene, her eier, om å forbedre sin systematiske oppfølging av forskriftens bestemmelser. Dette forsterkes av sammenfallende funn fra tilsynskampanjen i 2015.

² Samlerapport. Tilsynskampanje med sikkerhet og vannkvalitet i svømmehaller. Helseetaten, rapport 3 - 2015

Vedlegg 1. Organisering av badene i Oslo kommune

Oslobadene

Det er ni offentlige bad i Oslo kommune, kalt *Oslobadene*. Oslobadene eies og driftes i hovedsak av Bymiljøetaten (BYM) og Oslobygg KF (OBF). Oslobygg KF er i hovedsak ansvarlig for teknisk forvaltning og drift av Oslobadene. Dette innebærer overvåking av vannkvalitet og desinfeksjon. Bymiljøetaten har ansvar for drift knyttet til bruk av bassengene (Oslobadene), herunder renhold, brukerinstruksjoner osv. Leietakere utfører også vannprøvetaking.

Skolebadene

Det er til sammen åtte *skolebad* i Oslo kommune. Oslobygg KF har i sin eierportefølje syv badebassenger som er plassert i et skoleanlegg med Utdanningsetaten (UDE) som leietaker. Oslobygg KF er i hovedsak ansvarlig for teknisk forvaltning og drift av skolebadene, herunder overvåking av vannkvalitet og desinfeksjon. Personell ved skolen er også satt til å utføre enkelte driftsoppgaver, blant annet prøvetaking av vannkvalitet. UDE ved skolen er ansvarlig for renhold, brukerinstruksjoner osv. Leietakere utfører også vannprøvetaking.

Helseinstitusjoner

Det er ett bassenganlegg (terapibasseng) ved Kantarellen hjemmet som er utleid til Sykehjemsetaten og Bydel Søndre Nordstrand er bruker. Bassenget er ikke åpent for publikum. All overvåking av vannkvalitet og renhold er Sykehjemsetaten ansvar.

Private basseng- og badeanlegg

Private basseng og badeanlegg, som hoteller, treningssenter og lignende er ikke en del av kommunens offentlige oversikt, men hver enkelt bydel har oversikt over tilsynsobjekter innenfor sitt geografiske område.

Vedlegg 2. Virksomheter som har hatt tilsyn

Navn på virksomhet	Bydel
Furuset Bad	Bydel Alna
Haukåsen Skole	Bydel Alna
Linderud bad	Bydel Bjerke
Økern bad	Bydel Bjerke
Linderud leir FHS Krigsskole	Bydel Bjerke
The Thief Hotel As	Bydel Frogner
Sommerro Hotell drift	Bydel Frogner
Politi høgskolen i Oslo	Bydel Frogner
Romsås bad	Bydel Grorud
Nordtvet bad	Bydel Grorud
Signo Conrad Svendsen senter	Bydel Nordstrand
Lambertseter bad	Bydel Nordstrand
Manglerud bad	Bydel Østensjø
Sagene Folkebad	Bydel Sagene
Bare Flyt Sagene	Bydel Sagene
Clarion Hotel The Hub	Bydel St. Hanshaugen
Marienlyst skole	Bydel St. Hanshaugen
Holmlia bad	Bydel Søndre Nordstrand
Hauketo skole	Bydel Søndre Nordstrand
Kantarellenhjemmet	Bydel Søndre Nordstrand
Høybråten skole	Bydel Stovner
Harbitz Torg Bade	Bydel Ullern
Montebello Bad og Trim	Bydel Ullern
Lysebu	Bydel Vestre Aker

Artesia spa Holmenkollen	Bydel Vestre Aker
Hovseter Babyswim	Bydel Vestre Aker

