



Oslo

Oslo kommune - Kulturetaten

Innflyttingsprotokoll for Oslo Kommune - Kulturetaten

Testveien 2

Dato: 27.04.2026

Deltakere

Leietager(e)

Fornavn	Etternavn	Epost	Telefon
Test	Test		12345678

Generelt

Generell tilstand av lokalet

Sikringsskap

Bod

Varmeovner/radiatorer

Uteareal

Brannsikkerhet

Sjekkliste:

Objekt	Svar	
	JA	NEI
Er lokalet utstyrt med røykvarslere plassert i tak?	X	
Er røykvarsleren tildekket?		X
Kommentar:		
Er røykvarsleren testet siste 6 måneder?	X	
Har du skiftet batteri i røykvarsleren siste år?	X	
Er manuelt slokkeutstyr i lokalet kontrollert?	X	
Oppbevarer du brannfarlige varer/gass i lokalet?		X
Kommentar:		
Trenger du ved en eventuell evakuering, hjelp til å komme deg ut av lokalet?		X
Kommentar:		
Oppmøtested ved brann er kjent?	X	

Nøkler

Følgende nøkler er overlevert:	Antall	Kommentar/Systemnr
Nøkler til inngangsdøren	2	

Rom

Atelier

Tilstand:	Uten avvik?		Kommentar
	JA	NEI	
Gulv og lister	X		
Dører	X		
Vegger	X		
Tak	X		
Stikkontakter og lysbrytere	X		
Inventar følger med boligen		X	
Vinduer og karmen	X		

Bilder:



Ingen kommentar

Vask

Spørsmål	JA	NEI
Lokalet er rengjort og ryddet på en tilfredsstillende måte?	X	

Strømmålere

Spørsmål	JA	NEI
Det er egen strømmåler i lokalet?		X

Tilstand oppsummering og utbedring

Avtalte utbedringer

Ingen avtalte utbedringer.

Ingen feil eller mangler rapportert ved protokollføring

Signatur

Dato: 27.04.2026

Følgende signaturer er vedlagt dette dokument

Leietager

Fornavn	Etternavn	Telefon	Epost
Test	Test	12345678	

Signatur

Test